

通傳事業提供用戶使用 WiFi AP 軟體更新辦理情形

事業名稱	項次	器材名稱	器材廠牌	器材型號	數量	說明
中華電信	1	VTU-R(內建 Wi-Fi)	合勤科技	P874	551,581 部	本公司與 AP 設備廠商確認本公司的公眾與家用 Wi-Fi 熱點，因預設未啟用無線分散系統功能(WDS，如 Repeater、bridge 模式)及 802.11r，因此不受本次漏洞影響。
	2	VTU-R(內建 Wi-Fi)	合勤科技	P880	630,224 部	
	3	VTU-R(內建 Wi-Fi)	合勤科技	P883	220,816 部	
	4	VTU-R(內建 Wi-Fi)	友訊科技	DSL-6641K	172,332 部	
	5	VTU-R(內建 Wi-Fi)	友訊科技	DSL-6740C	196,450 部	
	6	VTU-R(內建 Wi-Fi)	友訊科技	DSL-7740C	137,830 部	
	7	ONU(內建 Wi-Fi)	Nokia	I040GW	194,155 部	
	8	ONU(內建 Wi-Fi)	DASAN	H660W	20,973 部	
	9	家用 AP	合勤科技	NBG-418N	12,122 部	
	10	家用 AP	合勤科技	NBG-4104	97,342 部	
	11	家用 AP	友訊科技	DIR-615	15,280 部	
	12	家用 AP	友訊科技	DIR-612	28,719 部	
	13	家用 AP	友訊科技	WBR-2200	317,255 部	
	14	家用 AP	友訊科技	DTR-244D G	8,504 部	
	15	ATU-R (內建 Wi-Fi)	合勤科技	P-6101C	16,112 部	
	16	ATU-R (內建 Wi-Fi)	Alcatel	T07AW	2,767 部	
	17	ATU-R (內建 Wi-Fi)	智邦科技	SMC-7904 W	8,228 部	
	18	企業型 AP	友訊科技	DTP2012	14,592 部	

					部		
	19	企業型 AP	友訊科技	DAP2460	20,391	部	
	20	企業型 AP	友訊科技	DWL3200	3,590	部	
	21	企業型 AP	普羅通信	BW1254	14,694	部	
	22	企業型 AP	合勤科技	NWA1100	14,110	部	
	23	企業型 AP	智邦科技	SMC-2890 W	687	部	
	24	企業型 AP	智邦科技	SMC-2891	110	部	
	25	企業型 AP	Ruckus	ZoneFlex	73	部	
台灣大哥大	1	WiFi AP	Aruba	AP-92	4,486	部	
	2	WiFi AP	Ruckus	ZoneFlex73 63	1,766	部	
	3	WiFi AP	Ruckus	ZoneFlex73 41	199	部	
	4	WiFi AP	Ruckus	ZoneFlex R300	434	部	
	5	WiFi AP	Ruckus	ZoneFlex73 72-E	231	部	
						系統已更新完成。	
遠傳電信	1	WiFi AP	Aruba	AP92	7,545	部	已於 10/19 更新完成。
	2	WiFi AP	Aruba	AP175	65	部	已於 10/19 更新完成。
亞太電信	1	全林 WIFI AP	MikroTik	RB750	65	部	1.Taipei Free 專案用,不做加密。 2.使用情境不受 KRACK 影響
	2	全林 4G WIFI AP	Interwave	VG-112	20	部	1.Taipei Free 專案用,不做加密。 2.使用情境不受 KRACK 影響。
台灣之星	1	—	—	—	0	部	目前無提供 WiFi AP 給客戶使用。
中嘉網路股份有限公司	1	纜線數據機	Hitron	CGNF	113,058	部	廠商回復：此機型不支援 Client Mode，亦不支援 802.11r FT 功能，故無影響。
	2	纜線數據機	Hitron	CGN4	5,233	部	廠商回復：此機型不支援 Client Mode，亦不支援 802.11r FT 功能，故無影響。

	3	纜線數據機	Arris	DG860P2	10,770 部	廠商回復：此機型不支援 Client Mode，亦不支援 802.11r FT 功能，故無影響。
	4	纜線數據機	Arris	SBG6580	15,361 部	廠商回復：此機型不支援 Client Mode，亦不支援 802.11r FT 功能，故無影響。
凱擘股份有限公司	1	纜線數據機 (3.0 內建 AP)	仲琦	CCR	119,061 部	該款設備無 IEEE 802.11r 及 STA mode 功能，故無曝露風險。
	2	纜線數據機 (3.0 內建 AP)	仲琦	CGNF	198,768 部	該款設備無 IEEE 802.11r 及 STA mode 功能，故無曝露風險。
	3	纜線數據機 (3.0 內建 AP)	仲琦	CGN4	23,909 部	1.無曝露風險。 2.此次的資安漏洞是在開啟 IEEE 802.11r 及 STA mode 功能才有曝露之風險。目前該兩項功能均為強制關閉且用戶端無法開啟該兩項功能選項。
	4	纜線數據機 (3.0 內建 AP)	凱碩	CBW383S	29,023 部	該款設備無 IEEE 802.11r 及 STA mode 功能，故無曝露風險。
台灣數位光訊科技股份有限公司	1	—	—	—	0 部	目前無提供 WiFi AP 給客戶使用。
台固媒體股份有限公司	1	纜線數據機 (3.0 內建 AP)	仲琦	CCR	54,694 部	該款設備無 IEEE 802.11r 及 STA mode 功能，故無曝露風險。
	2	纜線數據機 (3.0 內建 AP)	仲琦	CGNF	114,859 部	該款設備無 IEEE 802.11r 及 STA mode 功能，故無曝露風險。
	3	纜線數據機 (3.0 內建 AP)	仲琦	CGN4	7,357 部	1.無曝露風險。 2.此次的資安漏洞是在開啟 IEEE 802.11r 及 STA mode 功能才有曝露之風險。目前該兩項功能均為強制關閉且用戶端無法開啟該兩項功能選項。

台灣寬頻通訊顧問股份有限公司	1	CGN4-TWN D3.0 24x8 11ac Router	Hitron 仲琦科技	Part. No 1510660007 N0	3,104 部	1.廠商已正式回覆 TBC 所採購 Hitron CM AP 機種,無 STA 模式(橋接)與不支援 802.11r 功能.因此無此次 WPA2 資安漏洞的疑慮.不需進行 patch 修補。 2.TBC 已在官網 FAQ 作說明並宣導建議用戶仍採用安全性較高的 WPA2 作 WIFI 加密。
	2	CGN-AP D3.0 4x4 Cable Router	Hitron 仲琦科技	Part. No 1440400014 N0	40,774 部	
	3	CGNF-TWN II 8x4 Modem	Hitron 仲琦科技	Part. No 1504110007 N0	41,341 部	
	4	CGN-TWN 3x3 WiFi Cable Modem gateway	Hitron 仲琦科技	CGN2014 (US:5-85M Hz)	25,567 部	
大台中數位有線電視股份有限公司	1	ONT	NOKIA	G-240W-A	2,000 部	Wi-Fi 未開啟 AP 橋接模式,故未受 WPA2 安全漏洞影響。
大屯有線電視股份有限公司	1	—	—	—	0 部	目前無提供 WiFi AP 給客戶使用。
佳聯有線電視股份有限公司	1	—	—	—	0 部	目前無提供 WiFi AP 給客戶使用。
中投有線電視股份有限公司	1	—	—	—	0 部	目前無提供 WiFi AP 給客戶使用。
台灣基礎開發科技股份有限公司	1	光網路終端	A-First	AER-5716	3659 部	晶片已停產,無法更新。
	2	無線分享器	TOTOLINK	A2004NS	460 部	官方未發布更新。
	3	無線分享器	TOTOLINK	N300RT	100 部	官方未發布更新。
台灣佳光電訊股份有	1	—	—	—	0 部	目前無提供 WiFi AP 給客戶使用。

限公司						
台灣智慧光網股份有限公司	1	光纖網路終端設備 (ONT)	DASAN	H640W	923 部	待原廠回復。
	2	光纖網路終端設備 (ONT)	DASAN	H640W	2,077 部	未裝機或無法提供用戶使用 WiFi 功能。
台灣碩網網路娛樂股份有限公司	1	—	—	—	0 部	未提供 AP 設備給用戶。
統一超商股份有限公司	1	無線接入點	Aruba	AP-92	4,434 部	未使用 WPA2，採用 open system (HTTPS 連線)。